

Affaire suivie par :  
CERTA

## AVIS DU CERTA

### Objet : Vulnérabilité dans les commutateurs 3Com H3C 3100 et 3600

---

Conditions d'utilisation de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/certa/apropos.html>  
Dernière version de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2010-AVI-464>

---

### Gestion du document

Référence	CERTA-2010-AVI-464
Titre	Vulnérabilité dans les commutateurs 3Com H3C 3100 et 3600
Date de la première version	01 octobre 2010
Date de la dernière version	–
Source(s)	Notes de nouvelles versions 3Com
Pièce(s) jointe(s)	Aucune

TAB. 1 – Gestion du document

Une gestion de version détaillée se trouve à la fin de ce document.

## 1 Risque

Déni de service à distance.

## 2 Systèmes affectés

- 3Com H3C S3100-EI ;
- 3Com H3C S3600-SI ;
- 3Com H3C S3600-EI.

## 3 Résumé

Une vulnérabilité dans les commutateurs 3Com H3C 3100 et 3600 permet à une personne distante malintentionnée de provoquer un déni de service.

## 4 Description

Une vulnérabilité dans le traitement de paquets *DHCP* permet à une personne distante malintentionnée de provoquer un déni de service via un paquet *BOOTP* ou *DHCP* sans l'option « *Discover* » spécialement conçu.

## **5 Solution**

Se référer au bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention des correctifs (cf. section Documentation).

## **6 Documentation**

– Notes de nouvelles versions 3COM H3C :

[http://support.3com.com/documents/93010/H3C\\_S3600EI\\_CMW3.10.R1702P18\\_Release\\_Notes.pdf](http://support.3com.com/documents/93010/H3C_S3600EI_CMW3.10.R1702P18_Release_Notes.pdf)

[http://support.3com.com/documents/93010/H3C\\_S3100EI\\_CMW3.10.R2211P06\\_Release\\_Notes.pdf](http://support.3com.com/documents/93010/H3C_S3100EI_CMW3.10.R2211P06_Release_Notes.pdf)

[http://support.3com.com/documents/93010/H3C\\_S3600EI\\_CMW3.10.R1702P18\\_Release\\_Notes.pdf](http://support.3com.com/documents/93010/H3C_S3600EI_CMW3.10.R1702P18_Release_Notes.pdf)

## **Gestion détaillée du document**

**01 octobre 2010** version initiale.