

Affaire suivie par :  
CERTA

## AVIS DU CERTA

### Objet : Vulnérabilité dans les produits Aironet Access Points de Cisco

---

Conditions d'utilisation de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/certa/apropos.html>  
Dernière version de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2006-AVI-025>

---

### Gestion du document

Référence	CERTA-2006-AVI-025
Titre	Vulnérabilité dans les produits Aironet Access Points de Cisco
Date de la première version	13 janvier 2006
Date de la dernière version	–
Source(s)	Bulletin de sécurité Cisco 68715 du 12 janvier 2006
Pièce(s) jointe(s)	Aucune

TAB. 1 – Gestion du document

Une gestion de version détaillée se trouve à la fin de ce document.

## 1 Risque

Déni de service.

## 2 Systèmes affectés

- la gamme Cisco Aironet 1400 Wireless Bridges ;
- la gamme Cisco Aironet 1300 Access Points ;
- la gamme Cisco Aironet 1240AG Access Points ;
- la gamme Cisco Aironet 1230AG Access Points ;
- la gamme Cisco Aironet 1200 Access Points ;
- la gamme Cisco Aironet 1130AG Access Points ;
- la gamme Cisco Aironet 1100 Access Points ;
- la gamme Cisco Aironet 350 Access Points avec IOS.

## 3 Résumé

Une vulnérabilité des produits Aironet Wireless Access Points de Cisco permet à un utilisateur distant de provoquer un déni de service.

## **4 Description**

Une vulnérabilité dans les produits `Aironet Wireless Access Points` de Cisco disposant d'un `IOS` permet à un utilisateur distant mal intentionné de provoquer un déni de service sur l'équipement vulnérable en lui envoyant régulièrement des paquets `ARP (Address Resolution Protocol)` malicieusement constitués.

## **5 Contournement provisoire**

## **6 Solution**

Se référer au bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention des correctifs (cf. section `Documentation`).

## **7 Documentation**

- Bulletin de sécurité Cisco ID 68715 du 13 janvier 2006 :  
<http://www.cisco.com/warp/public/707/cisco-sa-20060112-wireless.shtml>

## **Gestion détaillée du document**

**13 janvier 2006** version initiale.