

Affaire suivie par :  
CERTA

## AVIS DU CERTA

### Objet : Vulnérabilité dans les routeurs 3Com H3C SR6600

---

Conditions d'utilisation de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/certa/apropos.html>  
Dernière version de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2010-AVI-195>

---

### Gestion du document

Référence	CERTA-2010-AVI-195
Titre	Vulnérabilité dans les routeurs 3Com H3C SR6600
Date de la première version	23 avril 2010
Date de la dernière version	–
Source(s)	Note de nouvelle version H3C SR6600-CMW520-R2419
Pièce(s) jointe(s)	Aucune

TAB. 1 – *Gestion du document*

Une gestion de version détaillée se trouve à la fin de ce document.

## 1 Risque

Déni de service à distance.

## 2 Systèmes affectés

3Com H3C SR6600.

## 3 Résumé

Une vulnérabilité dans les routeurs 3Com H3C SR6600 permet à une personne malintentionnée de provoquer un déni de service à distance.

## 4 Description

Une vulnérabilité non spécifiée dans la gestion des requêtes *SNMP* permet à une personne malintentionnée se situant sur le réseau local de provoquer un déni de service.

## **5 Solution**

Se référer au bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention des correctifs (cf. section Documentation).

## **6 Documentation**

- Note de nouvelle version H3C SR6600-CMW520-R2419 :  
[http://support.3com.com/documents/H3C/Routeurs/6600/H3C\\_SR6600-CMW520-R2419\\_Release\\_Notes.pdf](http://support.3com.com/documents/H3C/Routeurs/6600/H3C_SR6600-CMW520-R2419_Release_Notes.pdf)

## **Gestion détaillée du document**

**23 avril 2010** version initiale.