



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREMIER MINISTRE

S . G . D . S . N
*Agence nationale de la sécurité
des systèmes d'information*
CERTA

Paris, le 12 mai 2010
N° CERTA-2010-AVI-204

Affaire suivie par :
CERTA

AVIS DU CERTA

Objet : Vulnérabilité de produits 3Com

Conditions d'utilisation de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/certa/apropos.html>
Dernière version de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2010-AVI-204>

Gestion du document

Référence	CERTA-2010-AVI-204
Titre	Vulnérabilité de produits 3Com
Date de la première version	12 mai 2010
Date de la dernière version	–
Source(s)	Bulletins de sécurité 3Com du 10 mai 2010
Pièce(s) jointe(s)	Aucune

TAB. 1 – *Gestion du document*

Une gestion de version détaillée se trouve à la fin de ce document.

1 Risque

Déni de service à distance.

2 Systèmes affectés

- La gamme de commutateurs 3Com H3C S3100 ;
- la gamme de commutateurs 3Com 4200 ;
- la gamme de commutateurs 3Com 4500.

3 Résumé

Une vulnérabilité de certains commutateurs 3Com permet à un utilisateur distant de provoquer un déni de service de l'équipement vulnérable.

4 Description

Une vulnérabilité est présente dans certains modèles de commutateurs 3Com. Elle est relative au serveur SSH embarqué dans ces équipements et permet à un utilisateur distant de provoquer un redémarrage inopiné de l'équipement vulnérable.

5 Solution

Se référer au bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention des correctifs (cf. section Documentation).

6 Documentation

- Site de 3Com :
<http://www.3com.fr>
- Bulletins de sécurité 3com du 10 mai 2010 :
http://support.3com.com/documents/H3C/switches/3100/H3C_S3100-52P_CMW3.10.R1702P13_Release_Notes.pdf
http://support.3com.com/documents/switches/4500/Switch_4500_V3.03.02p09_Release_Notes.pdf
http://support.3com.com/documents/switches/4200G/Switch_4200G_V3.02.04_Release_Notes.pdf

<+>

Gestion détaillée du document

12 mai 2010 version initiale.